

## INSTRUKCJA KODOWANIA UDI


Na każdym produkcie WSR Comfort oraz na opakowaniu należy umieszczać kod UDI produktu który składa się z następujących elementów:

1. UDI-DI – kod EAN-13
2. UDI-PI – IZ (identyfikator zastosowania) obejmujący
  - Data produkcji IZ(11)
  - Numer partii/serii IZ(10)
  - Numer seryjny IZ(21) Nośnik kodu:
  - Papierowa etykieta drukowana metodą termotransferową o wymiarach minimum 2,7cm x 4,9cm (trwałość do weryfikacji)

Miejsce umieszczenia etykiety:

- po wewnętrznej stronie lewego „grzebienia”.

Wygląd etykiety:



Gdzie (DOP)- data produkcji, (LOT)- nr zlecenia, (S/N)- nr seryjny